

Renovering Gällstaös ångbåtsbrygga

2019 03 27

Gällstaös ångbåtsbryggas kulturella liv




- Ångbåtsbryggan har en lång historia i Gällstaös kulturella liv
- Träkistan byggdes troligen i början på 1900-talet
- Ovanliggande betongklump gjöts på träkistan 1966
- En ny yttre järnkonstruktion sattes dit 1974
- Mer att läsa finns på <http://www.gallstao.com/0/6/historia/>
- Där nämns bryggan ca 25 gånger.

Arbetsgrupp

- Peter Linnros, Lärkvägen 2
- Richard Lagernäs, Bokvägen 31
- Peder Nordenback, Parkslingan 41
- Christer Wåhlander, Ringvägen 29
- Stefan Myrberg, Ringvägen 31

Bryggans status innan renovering

- Bryggan dippade ca 15 cm, från att varit i våg



Bryggans status forts

- Stenkistans hörn trasiga

Högra yttre hörnet



Vänstra yttre hörnet



Bryggans status forts



- Framsidans och sidornas stockar lossnar



- Isen drar ut stenkistans stenar




Förslag konstruktion renovering bryggga



Renoveringen nya balkar




Renovering ingjutning stolpar



Arbetsgruppen för Gällstaös Ångbåtsbryggas renovering

Armering



Arbetsgruppen för Gällstaös Ångbåtsbryggas renovering

Renoveringen yttre del



Renoveringen slutresultat

